

## Überwachungsbericht Nr. 243090

über die Inspektion des Herstellwerkes  
und die Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle  
im Rahmen der Fremdüberwachung 2024

1. Ausfertigung vom 19.08.2024

Auftraggeber: Ramsauer GmbH & Co. KG  
Sarstein 17  
4822 Bad Goisern  
ÖSTERREICH

Bauprodukt: Fugendichtungsmasse „340 Brandschutz Silikon“

Herstellwerk: Ramsauer GmbH & Co. KG  
Alte Bundesstraße 147  
5350 Strobl  
ÖSTERREICH

Der Überwachungsbericht umfasst 3 Seiten.

Der Überwachungsbericht darf nur ungekürzt veröffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfanstalt.

## 1 Allgemeines

Bauprodukt	Fugendichtungsmasse „340 Brandschutz Silikon“
technische Spezifikation	Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-NDS04-155 vom 01.07.2024, gültig bis 30.06.2029
Herstellwerk	Ramsauer GmbH & Co. KG Alte Bundesstraße 147 5350 Strobl ÖSTERREICH
Landesbauordnung	Niedersächsische Bauordnung

<b>Fremdüberwachung</b>	
Sachbearbeitung	ORR Dr.-Ing. Ackerbauer
Überwachungszeitraum	seit 15.04.2000
Überwachungsvertrag (zzt. geltend)	vom 15.07.2019
Überwachungsgrundlage	Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-NDS04-155
Datum der Erstinspektion	11.05.2000
Überwachungsbericht	000774b - Re - vom 27.06.2000
letzter Überwachungsbesuch	21.06.2023
Überwachungsbericht	233198 vom 31.07.2023
Datum der Fremdüberwachung	16.07.24
durch	Frau Dr. Ackerbauer
Anwesende Personen	Frau Brandstätter Herr Dr. Sattler Herr Schrambeck Herr Brandecker Frau Dr. Pitzer
	Ramsauer GmbH & Co. KG

## 2 Personal

Werksleiter:	Herr Schrambeck
Stellvertretender Werksleiter:	Herr Dusch
Produktionsleiter:	Herr Schrambeck
Stellvertretender Produktionsleiter:	Herr Dusch
Leiter der werkseigenen Produktionskontrolle:	Herr Dr. Sattler
Stellvertretender Leiter der werkseigenen Produktionskontrolle:	Frau Dr. Pitzer

### 3 Werkseigene Produktionskontrolle

Die in den „Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Fassung Oktober 1996“ genannten Anforderungen an die Herstellwerke und an die werkseigene Produktionskontrolle werden erfüllt. Im Einzelnen werden während der Produktion die Reaktivität, die Viskosität, die Farbabweichung und Standvermögen geprüft sowie an den Endprodukten u. a. die Füllmengen, die Viskosität, die Farbe und die Haftungseigenschaften. Die Ergebnisse werden in einem Produktionslaufzettel zu jeder Charge aufgeschrieben und archiviert. Entsprechende Dokumente wurden eingesehen.

Die Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle ergab keine Beanstandungen.

### 4 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauprodukts entspricht den Anforderungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Auf dem Karton ist bei dem Etikett das Ü-Zeichen bei der nächsten Drucklegung anzupassen und das Werk entsprechend zu ergänzen. Für das Ü-Zeichen auf der Kartusche wurde von der Mitarbeiterin der Überwachungsstelle während des Audits ein Entwurf übersendet.

### 5 Probenahme

Durch die Mitarbeiterin der Überwachungsstelle wurden die in der nachfolgenden Tafel enthaltenen Produkte ausgewählt, entnommen und mit Siegelmarken der Überwachungsstelle versehen.

Anzahl	Bezeichnung	Maße in ml	Chargen-Nr./ Herstelldatum	technische Spezifikation
20	„340 Brandschutz Silikon“ Farbe: schwarz	310	MHD 06/2025	P-NDS04-155

### 6 Zusammenfassende Beurteilung

Die Firma Ramsauer GmbH & Co. KG verfügt in ihrem Herstellwerk Strobl über die Fertigungs- und Werkseinrichtungen sowie die personellen Voraussetzungen, die für eine ständige ordnungsgemäße Herstellung von Fugendichtungsmassen erforderlich sind.

Die Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle ergab keine Beanstandungen.

Die Kennzeichnung des Bauprodukts entspricht den Anforderungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Hannover, 19.08.2024

Leitung der Überwachungsstelle nach LBO

(Dr.-Ing. Ackerbauer)



